

Uge 36:

Angående Parken 5.

Det meget omfattende dræningsarbejde på Parken 5 har nu stået på i 8 dage.

Vi har af mange grunde haft 3 forskellige firmaer til at hjælpe os med at dræne, og alle 3 firmaer har fået deres maskiner så meget ødelagt, at vi her til sidst må grave drænrender med minigraver. Det er altså meget ekstreme forhold at dræne under med en kombination af våd ler og rigtig mange sten i alle størrelser.

Vi har i skrivende stund fundet så mange sten, at vi kan lave et stengærde langs fairway på hullet i en pæn højde.

Af samme grund ser overfladen slemt tilredt ud, men i næste uge, når drænrenderne er færdiggjort, vil vi selvfølgelig genetablere overfladen. Dette sker bl.a. med en stor mængde sand og frø, hvorfor det vil blive vanskeligt at "komme ind under bolden" indtil ormene har omsat sandet og det nye græs har spiret.

Aktiviteten har været omfattende – her drænes, graves, køres jord væk og nedfældes drængrus på samme tid:



Alt i projektet er selvfølgelig gjort for at give en meget bedre spiloverflade på sigt, og til næste sommer vil det se helt anderledes ud, når det nye og gamle græs er groet sammen på en tør overflade.

Mvh

Chefgreenkeeper H. P. Ingvorsen